# VENTE AUX ENCHERES

T/21MULTI/MULTI/RDC/Kinshasa/12-11-2026

Acted, dans le cadre d'une vente au plus disant, invite les acheteurs à soumettre leurs offres pour les articles décrits ci-dessous :

| Lot | Catégorie | Marque & Modèle | Modèle | Lieu de vente | Code Acted | Commentaires (liste non exhaustive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE PRO C660-1HG | KINSHASA | 21LAP1402 | Hors d'usage |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD T580 | KINSHASA | 21LAP1806 | Ecran cassé, lenteur excessive |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1864 | Hors d'usage |
| | Laptops | LENOVO | Thinkpad E1515 | KINSHASA | 21LAP2123 | Capot d'écran cassé |
| 2 | Laptops | LENOVO | ThinkPad | KINSHASA | 21LAP1838 | Ecran cassé, disque dur abîmé, couvercle cassé |
| | Laptops | TOSHIBA | Satellite pro C8501LC | KINSHASA | 21LAP1322 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | hp probook 450 g5 I5 | KINSHASA | 21LAP1710 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | LENOVO | E15 | KINSHASA | 21LAP2020 | Lenteur excessive, clavier, boîtier et écran cassés |
| 3 | Laptops | DELL | VOSTRO 15 | KINSHASA | 21LAP1551 | Hors d'usage |
| | Laptops | HP | ProBook | KINSHASA | 21LAP1613 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | ProBook | KINSHASA | 21LAP1636 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | TOSHIBA | N/A | KINSHASA | 21LAP1893 | Ancienne fabrication |
| 4 | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1920 | Batterie cassée, lenteur excessive |
| | Laptops | TOSHIBA | C855D-S53 | KINSHASA | 21LAP1327 | Hors d'usage |
| | Laptops | HP | hp probook 450 g5 I5 | KINSHASA | 21LAP1758 | Disque dur, carte réseau et écran cassés |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1848 | Problème d'allumage, carte wifi endommagée |
| 5 | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE C50 | KINSHASA | 21LAP1456 | Hors d'usage |
| | Laptops | ACER | N/A | KINSHASA | 21LAP1337 | Hors d'usage, problème de charge |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1984 | Problème de clavier, de lenteur et d'affichage |
| | Laptops | HP | PROBOOK | KINSHASA | 21LAP1638 | Problème d'alimentation |
| 6 | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE C50-A634 | KINSHASA | 21LAP1419 | Problème d'alimentation |
| | Laptops | LENOVO | T560 | KINSHASA | 21LAP1567 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | DELL | VOSTRO 15 | KINSHASA | 21LAP1578 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | PROBOOK | KINSHASA | 21LAP1625 | Lenteur excessive |
| 7 | Laptops | TOSHIBA | Satellite C660106 | KINSHASA | 21LAP1117 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | TOSHIBA | L875S7108 | KINSHASA | 21LAP1331 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | PROBOOK | KINSHASA | 21LAP1610 | Ancienne fabrication |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laptops | LENOVO | E580 | KINSHASA | 21LAP1877 | Ancienne fabrication |
| 8 | Laptops | HP | hp probook 450 g5 I5 | KINSHASA | 21LAP1624 | Hors d'usage |
| | Laptops | TOSHIBA | NB305-106 | KINSHASA | 21LAP1442 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1845 | Lenteur excessive et boitier endommagé |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1983 | Hors d'usage |
| 9 | Laptops | HP | hp probook 450 g5 I7 | KINSHASA | 21LAP1656 | Lenteur excessive |
| | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE C50 | KINSHASA | 21LAP1488 | Hors d'usage |
| | Laptops | DELL | N/A | KINSHASA | 21LAP1557 | Hors d'usage |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1973 | Hors d'usage |
| 10 | Laptops | HP | Probook | KINSHASA | 21LAP1716 | Hors d'usage |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP2251 | Hors d'usage |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP2057 | Hors d'usage |
| | Laptops | HP | hp probook 450 g5 I5 | KINSHASA | 21LAP1732 | Ancienne fabrication |
| 11 | Laptops | LENOVO | E590 | KINSHASA | 21LAP1849 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | Probook 450 g6 | KINSHASA | 21LAP1751 | Lenteur excessive |
| | Laptops | HP | Probook 450 g6 | KINSHASA | 21LAP1754 | Lenteur excessive |
| | Laptops | HP | N/A | KINSHASA | 21LAP2017 | Lenteur excessive |
| 12 | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE C650-17N | KINSHASA | N/A | Ancienne fabrication |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP2035 | Lenteur excessive |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP2150 | Lenteur excessive |
| | Laptops | HP | PROBOOK | KINSHASA | 21LAP1641 | Ancienne fabrication |
| 13 | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE PRO C660-10M | KINSHASA | N/A | Ancienne fabrication |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1741 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | Probook 450 g6 | KINSHASA | 21LAP1770 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP1807 | Ancienne fabrication |
| 14 | Laptops | TOSHIBA | SATELLITE L 45018H | KINSHASA | 21LAP1000 | Ancienne fabrication |
| | Laptops | HP | Probook 450 g6 | KINSHASA | 21LAP1755 | Lenteur excessive |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP2026 | Hors d'usage |
| | Laptops | LENOVO | THINKPAD | KINSHASA | 21LAP2024 | Lenteur excessive |
| | Laptops | LENOVO | LenovoT14S/1 | KINSHASA | 21LAP2242 | Carte mère et batterie endommagées |
| 15 | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB026 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB028 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB029 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB025 | Hors d'usage |
| 16 | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB018 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB017 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB027 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB190 | Hors d'usage |
| 17 | Tablette | ACER | ASUSZEPAD | KINSHASA | 21TAB059 | Hors d'usage |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tablette | ASUS | ASUSZEPAD | KINSHASA | 21TAB155 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | ASUSZEPAD | KINSHASA | 21TAB144 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | ASUSZEPAD | KINSHASA | 21TAB146 | Hors d'usage |
| 18 | Tablette | ASUS | ZEN PAD 10 | KINSHASA | 21TAB187 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | ZEN PAD 10 | KINSHASA | 21TAB192 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | ZEN PAD 10 | KINSHASA | 21TAB177 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | ZEN PAD 10 | KINSHASA | 21TAB179 | Hors d'usage |
| 19 | Tablette | SAMSUNG | GALAXY TAB A | KINSHASA | 21TAB009 | Hors d'usage |
| | Tablette | SAMSUNG | N/A | KINSHASA | 21TAB039 | Hors d'usage |
| | Tablette | ACER | N/A | KINSHASA | 21TAB016 | Hors d'usage |
| | Tablette | SAMSUNG | SMT295 | KINSHASA | 21TAB312 | Hors d'usage |
| 20 | Tablette | SAMSUNG | SMT285 | KINSHASA | 21TAB245 | Hors d'usage |
| | Tablette | SAMSUNG | Galaxy Tab4 | KINSHASA | 21TAB259 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB256 | Hors d'usage |
| | Tablette | SAMSUNG | N/A | KINSHASA | 21TAB242 | Hors d'usage |
| 21 | Tablette | ACER | N/A | KINSHASA | 21TAB017 | Hors d'usage |
| | Tablette | SAMSUNG | N/A | KINSHASA | 21TAB003 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TAB032 | Hors d'usage |
| | Tablette | ASUS | N/A | KINSHASA | 21TABMONGA | Hors d'usage |
| 22 | GPS | GARMIN / ETREX 20 | ETREX 20 | KINSHASA | 21GPS1504 | Hors d'usage |
| | Téléphone | RYTE | R102 | KINSHASA | 21TEL1597 | Hors d'usage |
| | Téléphone | RYTE | R102 | KINSHASA | 21TEL1598 | Hors d'usage |
| 23 | Ecran d'ordinateur | HP | W2072A | KINSHASA | 21OTH1514 | Non compatible avec les besoins actuels |
| | Ecran d'ordinateur | HP | V214a | KINSHASA | 21DES1438 | Ecran cassé |
| | Ecran d'ordinateur | HP | V214a | KINSHASA | 21HAR1848 | Ecran cassé |
| 24 | Ecran d'ordinateur | HP | V193MONITOR | KINSHASA | 21HAR1629 | Non compatible avec les besoins actuels |
| | Ecran d'ordinateur | HP | V194 | KINSHASA | 21HAR1636 | Ecran cassé |
| | Ecran d'ordinateur | HP | V194 | KINSHASA | 21HAR1552 | Ecran cassé |
| 25 | Ecran d'ordinateur | HP | M24f FHD MONITOR | KINSHASA | 21HAR1841 | Ecran cassé |
| | Ecran d'ordinateur | HP | 524 Monitor | KINSHASA | N/A | Hors d'usage |
| | Ecran d'ordinateur | HP | N/A | KINSHASA | N/A | Hors d'usage |
| 26 | Ecran d'ordinateur | HP | 2XN62AA | KINSHASA | 21HAR1641 | Ecran cassé |
| | Ecran d'ordinateur | HP | 27f27-inch Display | KINSHASA | 21HAR1639 | Ecran cassé |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | *Ecran d'ordinateur* | *HP* | *V193MONITOR* | *KINSHASA* | *21OTH1562* | *Non compatible avec les besoins actuels* |
| | *Ecran d'ordinateur* | *HP* | *V194* | *KINSHASA* | *21HAR1634* | *Ecran cassé* |
| **28** | *Ecran d'ordinateur* | *DELL* | *E178WFPc* | *KINSHASA* | *21DES1203* | *Ecran cassé* |
| | *Ecran d'ordinateur* | *HP* | *W2072A* | *KINSHASA* | *21HAR1627* | *Non compatible avec les besoins actuels* |
| | *Ecran d'ordinateur* | *HP* | *HP 24F* | *KINSHASA* | *21HAR1620* | *Ecran cassé* |
| **29** | *Vidéo projecteur* | *SONY* | *VPLDX221* | *KINSHASA* | *21OTH1688* | *Image floue, problème de chauffage* |
| **30** | *Vidéo projecteur* | *ACER* | *DSV1501* | *KINSHASA* | *21OTH1531* | *Problème de résolution de l'image* |
| **31** | *Vidéo projecteur* | *ACER* | *DSV1725* | *KINSHASA* | *21OTH1626* | *Problème de résolution de l'image* |
| **32** | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS2024* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *3000W* | *KINSHASA* | *21UPS1754* | *Hors d'usage* |
| **33** | *Onduleur* | *APC* | *BX600CIIN* | *KINSHASA* | *21UPS1702* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *BX600CIIN* | *KINSHASA* | *21UPS1704* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *BX600CIIN* | *KINSHASA* | *21UPS1705* | *Hors d'usage* |
| **34** | *Onduleur* | *APC* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS007* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *APC1000* | *KINSHASA* | *21UPS1764* | *Hors d'usage* |
| **35** | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS2021* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *N/A* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS006* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *N/A* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS2020* | *Hors d'usage* |
| **36** | *Stabilisateur* | *GRAND AVR* | *GN3000VA* | *KINSHASA* | *21UPS1469* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *3000W* | *KINSHASA* | *21UPS1753* | *Hors d'usage* |
| **37** | *Stabilisateur* | *ABELEC* | *FDR 3000VA* | *KINSHASA* | *21UPS1452* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *1500VA* | *KINSHASA* | *21UPS1776* | *Hors d'usage* |
| **38** | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS2022* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *3000VA* | *KINSHASA* | *21UPS1770* | *Hors d'usage* |
| **39** | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS2023* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *MERCURY* | *A1500D* | *KINSHASA* | *21UPS1527* | *Hors d'usage* |
| **40** | *Onduleur* | *APC* | *APC1000* | *KINSHASA* | *21UPS1765* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS1766* | *Hors d'usage* |
| **41** | *Stabilisateur* | *MERCURY* | *A1500* | *KINSHASA* | *21UPS1461* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *MERCURY* | *AVR1500VA* | *KINSHASA* | *21UPS1466* | *Hors d'usage* |
| **42** | *Stabilisateur* | *GRAND AVR* | *1500VA* | *KINSHASA* | *21UPS1427* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *GRAND AVR* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS1459* | *Hors d'usage* |
| | *Stabilisateur* | *MERCURY* | *A1500D* | *KINSHASA* | *21UPS1530* | *Hors d'usage* |
| **43** | *Onduleur* | *APC* | *BX600CIIN* | *KINSHASA* | *21UPS1703* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *BX600CIIN* | *KINSHASA* | *21UPS1706* | *Hors d'usage* |
| **44** | *Onduleur* | *APC* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS1528* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS1527* | *Hors d'usage* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | *Stabilisateur* | *TANAKA* | *N/A* | *KINSHASA* | *21UPS1560* | *Hors d'usage* |
| | *Onduleur* | *APC* | *A1500* | *KINSHASA* | *21UPS1526* | *Hors d'usage* |
| **46** | *Tour d'ordinateur* | *HP* | *COMPAQ 8200 Elite Small From Factor* | *KINSHASA* | *N/A* | *Hors d'usage* |
| **47** | *Imprimante* | *HP* | *DESKJET 2540* | *KINSHASA* | *21PRI1433* | *Trop usée* |
| **48** | *Imprimante* | *HP* | *HP DESKJET2130* | *KINSHASA* | *21PRI582* | *Trop usée* |
| **49** | *Imprimante* | *HP* | *N/A* | *KINSHASA* | *21PRI1583* | *Problème d'allumage* |
| **50** | *Imprimante* | *CANON* | *CANONSCAN LIDE 25* | *KINSHASA* | *21PRI020* | *Trop usée* |
| **51** | *Imprimante* | *EVOLIS* | *PRIMACY* | *KINSHASA* | *21PRI1566* | *Problème de bourrage et de cassette* |
| | *Imprimante* | *EVOLIS* | *PRIMACY* | *KINSHASA* | *N/A* | *Problème de bourrage et de cassette* |
| **52** | *Imprimante* | *HP* | *LASER JET M130* | *KINSHASA* | *21PRI1567* | *Hors d'usage* |
| **53** | *Imprimante* | *CANON* | *MF411DW* | *KINSHASA* | *21PRI1615* | *Hors d'usage* |
| **54** | *Imprimante* | *HP* | *LASERJET 700 COLOR MFP M775* | *KINSHASA* | *21PRI1544* | *Hors d'usage* |
| **55** | *Imprimante* | *CANON* | *N/A* | *KINSHASA* | *21PRI1593* | *Hors d'usage* |

La vente aux enchères sera conduite en utilisant les documents d'offre standards d'ACTED, ouvert à tous les soumissionnaires. Le dossier d'appel d'offres (en français) peut être retiré gratuitement par tous les soumissionnaires intéressés en envoyant un mail à l'adresse mail : **rdc.tender@acted.org**

Toutes les offres doivent être soumises avant **le 26/11/2026 à 16h** par courrier électronique à **rdc.tender@acted.org** & **tender@acted.org** ou en version papier à déposer aux bureaux d'Acted (voir l'adresse ci-dessous). Les offres en retard seront automatiquement rejetées.

ACTED ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) par les soumissionnaires pour la préparation et la soumission de leur offre à ACTED.

La séance d'ouverture des offres se tiendra **le 27/11/2026 à 10h** dans le bureau de représentation d'ACTED à Kinshasa, 29, avenue Kilimani, Kitambo Magasin, Ngaliema, Kinshasa. La présence des représentants des soumissionnaires est autorisée.

Pour toute question concernant cet appel d'offres, veuillez contacter le bureau de représentation d'ACTED à Kinshasa au plus tard **le 23/11/2026 à 16h** par e-mail à **rdc.tender@acted.org**, Cc **tender@acted.org.**

**Remarque :** si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou contraire à l'éthique ou des pratiques commerciales (comme la sollicitation, l'acceptation ou la tentative de fournir ou d'accepter un pot-de-vin) pendant le processus d'appel d'offres, veuillez communiquer avec le numéro de téléphone suivant +33 6 07 22 46 28 et/ou envoyer un courriel à transparency@acted.org.